

Hej!

Nu är det dags för vattenmätarbyte i er fastighet. Kommunen har lagkrav på att byta vattenmätare vart 10:e år.

Överkalix kommun planerar att börja byten av vattenmätare under hösten 2020, med start i området Nybyn-Vännäs-Gyljen. Samtliga byten för kommunens vattenkunder kommer att utföras under en period på totalt 4-5 år. Vi meddelar berörda områden när det är dags för byte.

Tänk på att vattenmätaren måste vara lättillgänglig, och att en vattenmätarkonsol måste vara monterad innan vi kommer och byter vattenmätaren. Du ska även ha två fungerande ventiler, en på var sida av mätaren.

Har du inte en "konsolbygel" monterad, kontakta fackhandel eller rörfirma. Konsolen ska vara fastsatt.



Bilden till vänster visar hur en konsol/bygel ser ut. Bilden till höger visar hur det kan se ut när konsolinstallationen är klar. Måttet på konsolen ska vara för mätlängd 190-220 mm.

Huvudman (kommunen) utför inte montering av konsol, men bistår gärna med information rörande placering av den. Ytterligare information finns på kommunens hemsida.

Sök "vattenmätarbyte" eller gå på följande länk:

<http://www.overkalix.se/vattenmatarbyte>

**Med vänlig hälsning**

Tekniska avdelningen  
Överkalix kommun

## Ventil LK580, LK 581, LK 582

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventiler LK 580, LK 581 samt LK 582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare.

Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. De har orsakat omfattande vattenskador.

Om du har någon av ovanstående modell på ventil - kontakta VVS-firma för byte till annan modell.



LK580 är känd som "champagnekorken" och tillverkning av denna ventil har upphört sedan länge.

Vid manövrering kan de svarta ventilerna lossna och orsaka översvämning eller materiella skador. Risk finns även att skadas av ratten när den skjuter iväg.